Gmina Tuchów woj.małopolskie

C.D. RYS. NR 10

C.D. RYS. NR 14

C.D. RYS. NR 12

4936000

4936800

5384500

5384000

09.2011 r.

Miasto Tuchów

Burzyn

Burzyn gm.Tuchów

m.Tuchów

B.1PGK

B.56R

B.58R

B.21MN/RM

B.22MN/RM

20MN/RM

74MN/RM/zz

51R/zzPs

75MN/RM

90MN

91MN

76MN

56R

1KDD

2KDD

PE110

PE40 l=4.5m

PE40 l=24.5m

PE40 l=9.0m

PE40 l=58.0m

PE40 l=22.5m

PE40 l=5.0m

PE40 l=25.0m

PE40 l=44.0m

PE40 l=23.0m

PE40 l=35.0m

PE40 l=8.0m

PE40 l=25.0m

PE40 l=15.0m

PE40 l=6.0m

PE40 l=9.0m

PE40 l=47.5m

PE40 l=20.5m

PE40 l=21.0m

PE40 l=17.5m

PE40 l=17.0m

R-oø219/6.3 l=12.0m-przecisk

R-oø108/4.0 l=11.0m-przecisk

R-oø133/5.4 l=10.0m-przecisk

R-oø219/6.3 l=5.0m-przekop

R-oø219/6.3 l=9.0m-przecisk

R-oø108/4.0 l=5.0m-przekop

R-oø219/6.3 l=6.0m-przekop

R-oø225/13.4 l=20.5m-przecisk sterowany

R-oø219/6.3 l=8.0m-przecisk

R-oø219/6.3 l=9.0m-przecisk

R-oø219/6.3 l=6.0m-przecisk

R-oø219/6.3 l=6.0m-przecisk

z ø50

z ø100

Hp1

Hp2

Hp3

Hp4

Hp5

Hp6

Hp7

Hp8

Hp9

Hp10

Hp11

Hp12

Hp13

Hp14

Hp15

Hp16

Hp17

Hp18

Hp19

Hp20

Hp21

Hp22

Hp23

Hp24

Hp25

Hp26

Hp27

Hp28

Hp29

Hp30

Hp31

Hp32

Hp33

Hp34

Hp35

Hp36

Hp37

Hp38

Hp39

Hp40