

Karta inwentaryzacyjna studzienki

~~kanalizacji deszcz.~~
~~kanalizacji sanit.~~
~~telekomunikacyjnej~~
~~cieplnej~~
~~wodociągowej~~

Nr studzienki S4/KV/z2		Sekcja mapy:		Firma Geodezyjna Inwentaryzująca Studnie
Współrzędne środka pokrywy (układ 65 / 2000) X=5383053.50 Y=4633567.36 X=5525949.83 Y=7502433.79		układ "65" 174.144.064	układ "2000" 7.121.21.22	
		Układ wysokościowy: "Kronsztad 60"		
Opis położenia studzienki	Dąbrówka Tuchowska-Łężna (miasto, ul., nr domu, pkt. charakterystyczny)			
Stan techniczny studzienki	dobry (dobry, zły - popękane ściany, brak pokrywy)			
Uwagi	Studnia betonowa BE 1200 (studzienka zalana, zamulona, niedrożna)			
(Dane wysokościowe dot. studzienki)				
Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wykon.	Wykonawca prac polowych prac kameralnych
Rzędna góry pokrywy	Hp	232.32	2011	J. Kosakowski
				J. Kosakowski
Rzędna dna	Hd	229.55	2011	J. Kosakowski
				J. Kosakowski
(dane dotyczące wlotów i wylotów)				
Oznaczenie wg. rzutu pionowego	Głębokość odniesienia od góry pokrywy	Średnica w mm	Rodzaj materiału	
1	2.88	200	PCV	
2	2.89	200	PCV	
3	2.88	200	PCV	
4				
5				
6				

Opis topograficzny

dz. nr. 231/8

Rzut poziomy

Rzut pionowy